

Závady a nedostatky v bytech vyplývající z revizní zprávy plynového zařízení

Vchod	Byt č.	Člen BD	Závada/nedostatek	Návrh na odstranění
2591	2	Pí Moravcová	Neovladatelný uzávěr před plynoměrem	Rozhýbat nebo vyměnit
	6	Pí Uhrová	Neovladatelný uzávěr před plynoměrem Mírný únik plynu na přípojce sporáku	Rozhýbat nebo vyměnit Utěsnit
	10	Pí Součková	Mírný únik plynu na uzávěru před plynoměrem	Utěsnit
	12	Pí Martínková	Neovladatelný uzávěr před plynoměrem	Rozhýbat nebo vyměnit
	14	Pí Kadeřábková	Neovladatelný uzávěr před plynoměrem	Rozhýbat nebo vyměnit
2592	5	p. Kříž	Na uzávěru před plynoměrem chybí ovl.klička	Doplnit kličku
	6	Pí Sejrková	Neovladatelný uzávěr před plynoměrem	Rozhýbat nebo vyměnit
	8	Pí Formánková	Neovladatelný uzávěr před plynoměrem	Rozhýbat nebo vyměnit
	14	Pí Chramostová	Neovladatelný uzávěr před plynoměrem	Rozhýbat nebo vyměnit
2593	6	p. Pezzella	Na uzávěru před plynoměrem chybí ovl.klička	Doplnit kličku
2594	1	p. Novák	Neovladatelný uzávěr před plynoměrem	Rozhýbat nebo vyměnit
	5	Pí Dupalová	Na uzávěru před plynoměrem chybí ovl.klička	Doplnit kličku
	8	Pí Čížková	Neovladatelný uzávěr před plynoměrem	Rozhýbat nebo vyměnit
	10	p. Mrázek	Na uzávěru před plynoměrem chybí ovl.klička	Doplnit kličku

Termín odstranění dle revizního technika: 30.8.2017 v případě úniku plynu ihned

Prosím o vyjádření, zda si závady odstraníte svépomocí či zda má odstranění sjednat představenstvo. Vyjádření mi prosím předejte do 15.7.2017 a to mailem na adresu mrazekhy@seznam.cz, SMS na 602610267 nebo do schránky mé či BD.

Dle revizních zpráv sepsal: Hynek Mrázek

Kopii tohoto sdělení obdrží všichni výše jmenovaní, bude na webových stránkách BD a pro informaci též členové představenstva BD.